

公共施設等の耐震診断結果について

平成18年度に実施しました耐震診断の結果は下記のとおりです。

| 施設名 | | 構造耐震判定指標 | | 適正值 | 耐震診断実施年度 |
|-------|----|----------|----------|-----|----------|
| | | X方向(正加力) | Y方向(正加力) | | |
| 市民会館 | 1階 | 0.46 | 0.47 | 0.7 | H.18 |
| | 2階 | 0.73 | 0.36 | | |
| | 3階 | 0.62 | 0.24 | | |
| 中央公民館 | 1階 | 0.47 | 0.32 | 0.7 | H.18 |
| | 2階 | 0.67 | 0.76 | | |